




Rys. 28.42. Schemat ideowy tunera „Radmor” 5122
 PD — blok dostrojenia, PS — blok sterujący wskaźnikami, PW — blok wskaźników

